

Для служебного пользования

Экз. № . 60

П Р И К А З

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗАВОДУ

№ 961сп

30 октября 1967 г.

О ВЫПАДЕ В БРАК ДОРОГОСТОЯЩЕГО ИЗДЕЛИЯ

В сентябре 1967 года в эксплуатации разрушилось изделие завода. При установлении причины специальной комиссией в одном из узлов была обнаружена резиновая технологическая заглушка, что привело к отказу работы изделия.

Изделие собиралось в цехе № 5 в декабре 1965 года.

Причиной попадания заглушки в полость насоса явилось: исключительно халатное отношение к работе непосредственных исполнителей — рабочего и контролера, отсутствие строгого учета всех технологических резинотехнических деталей, низкая общая культура производства в цехе № 5, слабая воспитательная работа с коллективом цеха и отсутствие должного контроля со стороны ОТК.

В результате выпادا в брак изделия государству нанесен крупный материальный ущерб. ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.

За исключительно халатное отношение к работе при сборке ответственного агрегата слесаря-сборщика Ополева А. К., контролера ОТК Варенцову З. А. с работы снять, с завода уволить и дело на них передать в следственные органы.

§ 2.

За плохую организацию работы на участке, отсутствие надлежащего контроля за соблюдением технологической дисциплины и выпуск с участка некачественной продукции бывшего ст. мастера участка, ныне начальника цеха № 2 тов. Штеренберга Е. З. от занимаемой должности освободить и использовать на низовой работе. Старшего контрольного